

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пермскому краю
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а, тел. 10-42-39, 10-43-69
11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 23, тел. 6-00-91**

Предписание № 223/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевому государственному автономному стационарному учреждению социального обслуживания населения «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Во исполнение распоряжения начальника 11 ОНПР по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам от 03 декабря 2018 года № 223, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин по 17 ч 00 мин 18 декабря 2018 года, с 12 ч 00 мин по 14 ч 00 мин 20 декабря 2018 года, с 14 ч 30 мин по 15 ч 30 мин 28 декабря 2018 года, с 13 ч 00 мин по 14 ч 00 мин 29 декабря 2018 года проведена внеплановая, выездная проверка краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресам: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а; Чайковский район, п. Марковский, д. 59; Еловский район, д. Мичура, ул. Советская, д. 28; п. Фаор, ул. Восточная, д. 18, заместителем начальника 11 ОНПР по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам Киселевым Андреем Александровичем, инспектором 11 ОНПР по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам Карлушиным Алексеем Ивановичем совместно с директором краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Голузиной Ириной Павловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Мичуринский ШПИ, д. Мичура, ул. Советская, д. 28				
1.	В здании объемом более 5000 м ³ (объем здания, согласно технического паспорта здания, составляет 7298 м ³) не устроен внутренний противопожарный водопровод.	п. 4.4.1, табл. 1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».	31.10.2019	
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>ВХОДЯЩИЙ № <u>28</u></p> <p>от <u>21</u> <u>01</u> 20 <u>19</u> г.</p> </div>				

Еловский ШИИ, п. Фаор, ул. Восточная, д. 18

Административное здание

2.	<p>Допущено размещение складских помещений на первом этаже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вещевой склад; - склад моющих средств; - продуктовый склад. <p>при этом заполнение проемов (двери) в перегородках, не соответствует противопожарным дверям 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 30).</p>	<p>п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», п. 7.4, п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;</p> <p>п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;</p> <p>п. 1, п. 2, п. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	31.10.2019	
----	---	--	------------	--

Марковский ГЩЦ, п. Марковский, д. 59

3.	<p>Электроснабжение систем противопожарной защиты здания не обеспечивается от трех независимых взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять автономные электрогенераторы.</p>	<p>ч. 1 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 15.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	31.10.2019	
4.	<p>Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из коридора без естественного проветривания при пожаре № 88 на первом этаже (по техническому паспорту здания лит. Д).</p>	<p>п. 8.2 СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;</p> <p>п. 7.2 СП 7.13130.2009. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;</p> <p>п. 7.2 СП 7.13130.2013. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».</p>	31.10.2019	
5.	<p>На первом этаже ширина в свету эвакуационных выходов из лестничных клеток (по техническому паспорту здания: лит. д, лит. д2, лит. д1, лит. б2) в тамбур, менее 1,35 м (составляет 1,25 м).</p>	<p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ;</p> <p>п. 4.2.5, 5.2.5 СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	31.10.2019	

6.	Ширина в свету эвакуационного выхода (по техническому паспорту здания лит. б1) наружу менее 1,35 м (составляет 1,25 м).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.2.5, 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	31.10.2019	
7.	У лестницы для сообщения между подвальным этажом и первым этажом № 5 (согласно технического паспорта здания подвального этажа лит. Б) не устроен на одном из входов (выходов) тамбур-шлюз с подачей воздуха при пожаре.	п. 4.26 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	31.10.2019	
Чайковский ДИИИ, ул. Декабристов, д. 5а				
8.	На первом этаже в помещениях (№ 44-59 по экспликация к плану 1 этажа технического паспорта) звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.1, п. 4.8, п. 3 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 3.14, п. 3.22 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	31.10.2019	
9.	Подвальные помещения не защищены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; п. 3 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 11 табл. 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	31.10.2019	
10.	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а именно: при срабатывании дымовых пожарных извещателей, ручных пожарный извещателей в	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; п. 3.3 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	31.10.2019	

	помещениях мужского изолятора, автоматическая пожарная сигнализация не формирует командный импульс для включения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в вышеуказанных помещениях.			
11.	В вестибюле второго этажа на эвакуационном пути для отделки потолка применен горючий материал (натяжной потолок) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ; ч. 6 ст. 134, табл. 28, ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 1.8 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	31.10.2019	
12.	На 3 этаже в 1 и 2 корпусах не во всех спальнях звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают уровень звука, не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума во всех защищаемых помещениях (не менее 70 дБА).	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; п. 3.16 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 6.3, ил. 4 табл. 3 «Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96».	31.10.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Заместитель начальника 11 ОНПР по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Киселев А.А.

«29» 12 2018 г.



(подпись)
М.Л.П.

Инспектор 11 ОНПР по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Карлушин А.И.

«29» 12 2018 г.



(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
«__» _____ 2018 г.

(должность, фамилия, инициалы)
Серебряков В.А.