


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий		
дата	Учетный номер	QR-код
20.10.2022	59220061000201057527	
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ		



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, 258-40-01, ngu@59.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

18 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому городскому округу и Куединскому муниципальному округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Пермский край, г. Чернушка, ул. Красноармейская, 67а, 8(342)258-40-01 доб 318,  
18onpr@59.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 24/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Чайковский дом – интернат для престарелых и инвалидов», ИНН: 5920004654, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, 5а.  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки № 24 от 20.10.2022 КНМ 59220061000201057527 в период с «08» ноября 2022 г. по «15» ноября 2022 г.

1) Мухаметзяновым Ярославом Алексеевичем, заместителем начальника 18 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому городскому округу и Куединскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица руководитель Ананьинского ДИПИ – филиала ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» по доверенности от 28.10.2022 № 81.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не разработана (не представлена) проектная документация на проведение огнезащитных работ для стальных и железобетонных строительных конструкций (металлических косоуров лестничных маршей) с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на огнезащиту.	ч. 4 ст. 4, ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 5.4.3 СП 2.13130.2020.	17.10.2023	
2.	Лестничные косоуры лестничного марша в левой части здания (помещение по техническому паспорту XII) со стороны стены в труднодоступных местах не защищены огнезащитным составом (материалом), а также местами имеются локальные отслоения огнезащитного состава.	ч. 4 ст. 4, ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 5.4.3 СП 2.13130.2020	17.10.2023	
3.	На момент проверки, предоставлена исполнительная документация (проект не предоставлен).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	17.10.2023	
4.	На объекте защиты шлейфы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре смонтированы кабельными изделиями марки FRLS.	ч. 4 ст. 4, ст. 54, 83, 84, 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	17.10.2023	
5.	На объекте защиты применены кабельные линии пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре без подтверждения (сохранения) работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций (сертификаты или протоколы испытаний не	ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	17.10.2023	



	представлены).			
6.	В помещениях объекта защиты установлено по 2 извещателя дымовых (должно быть три).	ч. 4 ст. 4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 14.3 СП 5.13130.2009.	17.10.2023	
7.	Световые оповещатели «ВЫХОД» не включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.	ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 3.13130.2009.	17.10.2023	
8.	Звуковые сигналы СОУЭ в комнате № 4 – 1 этажа (64 дБА) и комнате № 7 – 2 этажа (67 дБА) обеспечивают уровень звука менее 70 дБА на уровне головы спящего человека.	ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3 СП 3.13130.2009.	17.10.2023	
9.	Проект ВПВ на объект защиты, на момент проверки, не представлен.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	17.10.2023	
10.	При проверке установлено, что на диктующем пожарном кране № 1 фактические показатели расхода воды составили 1,3 кгс/см <sup>2</sup> (2,1 л/с), при требуемых 2,5 л/с.	ч. 4 ст. 4, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 3 таблицы 7.1 СП 10.13130.2020.	17.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*по совершению 18.10.2023 Руководитель*  
*Александр Диста Диффенков С. П. Вед.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*[Подпись]*  
 (подпись)

Заместитель начальника 18 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому городскому округу и Куединскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
 Мухаметзянов Я.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

*[Подпись]*  
 (подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.