



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

Пермский край, г. Чайковский

«17» июня 2019 г.
(дата составления)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений требований безопасности

№ 2915-рп/П-2019

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица –
Государственное бюджетное учреждение Пермского края
«Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ИНН 5920004654, ОГРН 1025902035928**
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

На основании распоряжения руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора К.М.Черёмушкина от 28.05.2019 № 2915-рп «О проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица: ГБУ ПК Чайковский ДИПИ, акта проверки от 17.06.2019 г. № 2915-рп/А-2019, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положением об Западно - Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденного приказом Ростехнадзора от 20 декабря 2010 г. № 1142, предписывается:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
Сеть газопотребления ГБУ ПК Чайковский ДИПИ			
1.	Сеть газопотребления Мичуринское ПНО Еловского ПНИ (газопровод высокого давления, ГРУ, газовая котельная) не идентифицирована как опасный производственный объект.	Нарушение: - п.п.8-13,95 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870. - приложения №1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.	до 19.08.2019

ВХОДЯЩИЙ № 364

от 17 06 20 19 г.

2.	На предприятии не разработан и не согласован с аварийно-спасательным формированием «План локализации и ликвидации возможных аварий в газовом хозяйстве».	Нарушение: п. 95(л) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870. - п. 9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730.	до 19.08. 2019
3.	На предприятии не составлены эксплуатационные паспорта на газопроводы (наружные, внутренние), технологические устройства ГРУ, котельные, содержащие основные данные, характеризующие газопроводы.	Нарушение п.95 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870. - п.22. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 г. № 542.	до 19.08. 2019
4.	На предприятии не определен порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации. Отсутствует приказ руководителя эксплуатационной организации о порядке и условиях хранения данной документации.	Нарушение п. 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 г. № 542.	до 19.08. 2019
Ананьинский ДИПИ			
5.	Операторы котельной не ознакомлены с производственными инструкциями.	Нарушение п.95 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	до 19.08. 2019
6.	Отсутствуют привязки подземного газопровода низкого давления от ШРП до котельной.	Нарушение п.69 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и	до 19.08. 2019

		газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	
7.	Не проводится приборное обследование подземного газопровода на утечки природного газа.	Нарушение п.69 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	до 19.08. 2019
8.	Не проводится текущий ремонт здания котельной (трещины в отмостке здания, вымывание раствора в кирпичной кладке, окна и двери имеют повреждения).	Нарушение п.76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	до 19.08. 2019
Мичуринское ПНО Еловского ПНИ			
9.	В ГРУ отсутствуют манометры для определения загрязнения фильтра.	Нарушение п.71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870. Нарушение проекта.	до 19.08. 2019
10.	В котельной отсутствует клапан электромагнитный газовый для перекрытия подачи природного газа.	Нарушение п.п. 47,71,72,73 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	до 19.08. 2019
11.	Руководителем организации не утверждена режимная карта ГРУ. На газопроводы не нанесены стрелки указатели движения газа.	Нарушение п.п.70,71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	до 19.08. 2019
12.	Не проводится текущий ремонт здания котельной (разрушена отмостка здания, дверь в котельную имеет повреждения).	Нарушение п.76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	до 19.08. 2019
13.	Не пересмотрена схема газоснабжения котельной (не читаемая).	Нарушение п.95 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	до 19.08. 2019


Еловский ПНИ			
14.	Не представлен акт проверки ИФС установленный на газопроводе вводе в котельную.	Нарушение п.70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	Устранено во время проверки
15.	Не проводится текущий ремонт здания котельной (не восстановлена стена котельной после реконструкции котельной).	Нарушение п.76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	до 19.08. 2019
16.	На фланцевых соединениях в котельной отсутствуют крепежные элементы (шпильки, болты.)	Нарушение проекта.	до 19.08. 2019

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. Информацию о выполнении предписания представить в Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: 614094 г. Пермь, ул. Вильвенская, 6 письменно в установленные сроки.

Невыполнение в установленный срок предписания органов государственного надзора является административным правонарушением и влечет применение санкций в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Подписи лиц, выдавших предписание:

Анищенко Михаил
Николаевич



С предписанием от 17.06.2019 №2915-рп/П-2019 ознакомлен(а) и один экземпляр для исполнения получил(а): Ильина Светлана Леонидовна – директор ГБУ ПК Чайковский ДИПИ
(руководитель или владелец предприятия, организации, учреждения, фамилия, имя, отчество, подпись)

«17» июня 2019 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

рег. № _____ от « _____ » _____ 2019 г.